

平成29年度通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	状況	対策
1	上陽小学校	③市町村	町道226号	樋越799番地7付近の十字路	横断歩道が消えている	横断歩道の引き直しをしました。 白線の引き直しをしました。
2	芝根小学校	③市町村	町道2211号	芝根小学校北東交差点	スピードを落とさない車が多い	「子ども注意」の路面標示を設置しました。 白線を引き直し、ポールを設置しました。
3	芝根小学校	③市町村	町道2211号	芝根小学校南東交差点	スピードを落とさない車が多い	停止線を引ききました。 「子ども注意」の路面標示を設置しました。
4	芝根小学校	③市町村	町道103号	下茂木橋の西の道路	スピードを落とさない車が多い	すでに、ポールが設置されています。今後、ポールが破損した場合、その都度、設置をお願いします。 学校、ご家庭からは、児童への注意喚起をお願いします。
5	中央小学校	③市町村	町道222号	福島ファミリーマート西T字路	車通りが多い	注意喚起を促す看板を設置しました。 「通学路注意」の路面標示も設置しました。
6	中央小学校	③市町村	町道2609号	普門寺北の道路	白線が薄くなっている	白線を引き直ししました。
7	中央小学校	③市町村	町道1078号	シャルムハイツ交差点	白線、路面標示「止まれ」が薄くなっている	路面標示、白線を引き直ししました。
8	中央小学校	③市町村	町道1080号	上茂木710-18交差点	白線が薄くなっている	白線引き直ししました。
9	南小学校	②県	県道藤岡大胡線	カインズ南東交差点(手押し信号)	横断歩道が消えている	横断歩道の白線を引き直ししました。
10	南小学校	③市町村	町道1044号線	玉村町社体北東交差点	白線が薄くなっている	横断歩道の白線を引き直ししました。