

令和6年度 通学路合同点検 危険箇所一覧

	学校名	番号	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	状況・要望	R5 対応状況	R6 対応	担当
1	玉村町立玉村小学校	1	③市町村	町道2532	玉村八幡宮南の道	舗装のひび割れ、外側線の消失		舗装のひび割れ補修、外側線の引き直し	都市建設課 環境安全課
2	玉村町立玉村小学校	2	③市町村	町道2532	玉村八幡宮南住宅	井田酒造の壁・屋根がはがれて落ちそう。	屋根・壁の補修(教育委員会から所有者に依頼)	東側ブロック塀の補修は、再度所有者に依頼	学校教育課
3	玉村町立玉村小学校	3	②県	県道綿貫篠塚線	旧354ジョイフルから西の歩道	歩道の改修		R7～R10歩道整備予定	土木
4	玉村町立上陽小学校	1	③市町村		藤川1243-3付近の道	交差点南側道路の外側線の消失		外側線引き直し	環境安全課
5	玉村町立上陽小学校	2	③市町村		上福島425付近	外側線の消失		外側線の引き無し 県道上に道路標示(停車禁止)	都市建設課
6	玉村町立上陽小学校	3	③市町村	町道3095・3537	樋越329付近の道	停止線、止まれが消えかかっている。路側の白線が消えている。横断歩道の新規設置。	止まれの塗り直しと横断歩道の 신설(R7以降) 横断歩道の 신설後外側線の引き直し(環境安全)	停止線、止まれの引き直しはR6対応済 用水蓋かけ、外側線の引き直し	警察 環境安全課
7	玉村町立上陽小学校	4	③市町村	町道226・227交差点	上陽小学校西、クリーンセンターからの道の交差点	交通量が多い。スピードが出る。横断歩道が薄い。	舗装補修時に引き直す。	南北道路舗装工事予定、同時に横断歩道引き直し	都市建設課
8	玉村町立上陽小学校	5	③市町村	町道3573	藤岡大胡線交差点(樋越71)より東への道	交通量多い。スピードが出る。脇道からの止まれが消えかかっている。		路面表示(通学路注意等) 外側線の引き無し	環境安全課
9	玉村町立上陽小学校	6	③市町村	町道226	上陽小学校北東角横断歩道	横断歩道の表示が消えかかっている。		現時点での対応不要	警察
10	玉村町立芝根小学校	1	③市町村	町道104・2653・2759	芝根小西・芝根小周りの道路①	①学校西側道路の舗装補修 ②学校北東および南東交差点の道路標示(停止線、止まれ)の消失 ③学校南側道路の舗装補修		①～③R6対応予定	都市建設課 環境安全課
11	玉村町立芝根小学校	2	③市町村	町道221・219・104	芝根小北・下之宮近辺の道路②	停止線の消失		停止線の引き直し	警察
12	玉村町立中央小学校	1	③市町村	町道2798	文化センター南西交差点	歩行者信号の設置	歩行者用信号は未定 路面標示(R6)	歩行者用信号の設置は不可 路面標示施工済み(青塗り)	警察 環境安全課
13	玉村町立中央小学校	2	③市町村	町道2602	ゆのき小児科道路	グリーンベルトが消えかかっている		グリーンベルト塗り直し	環境安全課
14	玉村町立中央小学校	3	②県	県道綿貫篠塚線	上飯島交差点	交通量多い。スピード出る。横断歩道消えている。	横断歩道の引き直し(警察R5以降) 「学童注意」は不要。通る児童少ない	横断歩道施工済 自動車右折誘導線の引き直し(土木)	警察
15	玉村町立中央小学校	4	③市町村	町道2602	上飯島交差点北、床屋北交差点	横断歩道が消えかかっている。 時間帯進入禁止違反車多い。		横断歩道の引き直し 交通違反については取り締まりで対応	警察
16	玉村町立中央小学校	5	③市町村	町道2602	上飯島交差点北(中央児童館西)	横断歩道の消失		現時点での対応不要	警察
17	玉村町立中央小学校	6	②県	国道354号	セブンイレブン付近	交差点付近ガードレールの設置無し		ガードレール設置検討	土木

	学校名	番号	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	状況・要望	R5 対応状況	R6 対応	担当
18	玉村町立中央小学校	7	③市町村	町道	中央小西の南側交差点	横断歩道の設置		現時点での対応不要	警察
19	玉村町立中央小学校	8	③市町村	町道	中央小西の北側交差点	横断歩道の設置		現時点での対応不要	警察
20	玉村町立中央小学校	9	③市町村	町道	中央小西側道路カルバート北交差点	横断歩道の付け替え		横断歩道の付け替え	警察
21	玉村町立南小学校	1	③市町村	町道1045	グラウンド付近交差点	水路蓋なし、児童落下の可能性有。 横断歩道、止まれ薄い。	水路蓋かけ(都市建設課) 横断歩道、止まれ引き直し(警察)	対応済	警察 都市建設課
22	玉村町立南小学校	2	③市町村	町道1521	学校北側	外側線の消失、横断歩道の消失		外側線の引き直し 横断歩道の引き直し	環境安全課 警察
23	玉村町立南小学校	3	③市町村	町道216	児童館西側	道路舗装の補修		道路側溝の水抜き工事	都市建設課
24	玉村町立南小学校	4	③市町村		田中生コンクリート南側	路側帯ポールの破損		対応済	環境安全課
25	玉村町立南小学校	5	③市町村		十兵衛北側道路	グリーンベルトの補修		道路舗装予定(9月補正) グリーンベルト検討	都市建設課 環境安全課
26	玉村町立南小学校	6	②県	県道藤岡大胡線	岩倉橋から角淵簡易郵便局までの区間	交通量が多く車道、路肩が狭い。片側歩道で幅員が狭いところもあるため安全に通行できるようにしてほしい。	今年度より歩道整備事業の着手が予定されている。整備後は通学路として利用される予定である。	R6～歩道整備予定	土木